

附件

宝鸡国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-033	2020-01-07	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	八鱼镇	宝鸡高新区新平安移动房厂	宝鸡市高新区八鱼镇姬家殿村 G30(连霍高速)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：企业正在进行焊接作业，焊烟处理装置未使用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-034	2020-01-07	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	八鱼镇	陕西鑫达液压设备有限公司	宝鸡市高新区八鱼镇姬家殿村 G30(连霍高速)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业正在进行焊接作业，焊烟处理装置未使用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-035	2020-01-07	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	/	陕西擎创汽车零部件制造有限公司	宝鸡市高新区十九路 G310(连天线)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：烘干工序污染防治设施未运行，生产车间无组织排放严重，能闻到难闻刺鼻味道。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-036	2020-01-03	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	千河镇	大唐宝鸡热电厂	宝鸡市高新区千河镇底县路宋家庄	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业未落实重污染天气红色预警禁止国四及以下重型车辆运输物料要求，抽查正在作业的重型车辆陕 C39346、陕 C34239 为国三标准，陕 C58455 为国四标准。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-037	2020-01-05	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	八鱼镇	宝鸡市泰圆有色金属有限公司	宝鸡市高新区八鱼镇聂家湾村潘家湾立交	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业未落实重污染天气红色预警所有涉气工序全部停产要求，现场发现车间内有一台退火炉和一台热拔丝炉正在生产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-038	2020-01-02	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	八鱼镇	宝鸡市力和金属复合材料有限公司	宝鸡市高新区八鱼镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业打磨工序正在生产，有两台打磨机正在运行，配套的除尘设施未运行，打磨车间未完全密闭，无组织废气排放严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-039	2020-01-06	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	磻溪镇	宝鸡市路军孝废旧收购站	宝鸡市高新区宝鸡绕城高速	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该收购站正在进行切割作业，有焚烧垃圾现象，气味难闻，不能提供环评手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-040	2020-01-05	宝鸡市	宝鸡国家高新技术产业开发区	八鱼镇	宝鸡市高新区八鱼镇淡家村北西侧大院内3家无名散乱污窝点	宝鸡市高新区八鱼镇淡家村北口	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，在该大院内发现3家无名散乱污窝点：1.大院北侧有一机加工车间，建设四台车床，未办理环评手续，有生产迹象，现场不能提供环评手续和营业执照；2.大院西侧厂房内有一废品收购站，建设一台上料机、打包设备和塑料清洗设备，上料机未配套建设污染防治设施，清洗设备未配套污水处理设施，清洗废水不能明确去向，现场不能提供环评手续和营业执照；3.大院南侧厂房有一钢材加工车间，已建成三台切割机、喷漆和焊接设备，现场检查时有喷漆作业迹象，不能提供环评手续和营业执照。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2020/3/22