

附件

## 宝鸡市陇县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-074	2020-01-07	宝鸡市	陇县	/	陇县万通水泥制管厂	宝鸡市陇县红崖湾重油库院内	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：雾炮机未开启，喷淋设施未正常使用，滚焊机未按环评要求放置室内，车间封闭不完全。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-075	2020-01-12	宝鸡市	陇县	城关镇	陇县城区热力有限公司	宝鸡市陇县城关镇体育路中段	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.企业正在使用3台25蒸吨燃煤锅炉，未安装在线监测，自采暖季至今未进行监测。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22