

附件

铜川新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-019	2020-01-04	铜川市	铜川新区	坡头工业园区	铜川华原新绿实业有限责任公司	铜川市铜川新区旬耀路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业有 1 条生产线正在生产，未落实重污染天气应急预案中的减排措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22