

附件

铜川市印台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类 型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-031	2020-01-13	铜川市	印台区	玉华镇	铜川永红煤业有限责任公司	铜川市印台区	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产。企业无法提供排污许可证、竣工环保验收、自行监测、重污染天气应急响应顶案，突发环境事件应急预案等相关资料。存在问题：1.物料棚内未配套降尘设施；2.未制定重污染天气应急响应“一厂一策”，未落实重污染天气应急响应措施；3.使用国III车辆进行运输；4.厂区环境卫生脏、乱、差，部分原料露天堆存，未苫盖。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类 型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-032	2020-01-08	铜川市	印台区	印台乡	陕西友邦煤业有限公司	铜川市印台区 G210	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业筛分生产线正常运行。存在问题： 1. 筛分生产线未采取喷淋等降尘措施，筛分、上料、皮带传输工序未进行封闭； 2. 清洗生产线部分原料未进棚，露天堆存，未采取苫盖措施； 3. 原料棚未全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22