

附件

## 天津市北辰区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-030	2020/1/11	天津市	北辰区	西堤头镇	天津市荣亿生物质燃料有限公司	天津市北辰区华康北道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 打片和破碎车间上方集气罩粉尘过厚，环保设施运行不正常；2. 地面积尘过厚，上料口未密闭未安装环保设施，厂内大量原料未覆盖露天堆放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-031	2020/1/9	天津市	北辰区	天穆镇	天津合椿机电设备有限公司	天津市北辰区园区路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，打磨工序正在运行，污染防治设施未启动。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-032	2020/1/8	天津市	北辰区	小淀镇	天津市茹世浓赏食品有限公司	天津市北辰区小淀镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 废气污染防治设施未运行；2. 排气筒过低，未超过周围建筑物；3. 企业未提供环评手续。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-033	2020-01-08	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津良虹包装材料有限公司	天津市北辰区景远路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，污染防治设施管道破损，粉尘无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-034	2020-01-08	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津盛世嘉恒塑料制品有限公司	天津市北辰区景远路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，污染防治设施未运行，管道破损。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-035	2020-01-06	天津市	北辰区	小淀镇	天津市弘亚电气机械制造有限公司	天津市北辰区小淀镇小淀村工业区（5号路北侧）	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 压铸车间未全密封，大门敞开，顶蓬留有窗口，6号机组废气收集管道长时间断开，活性炭吸附+UV光氧废气处理设备长时间未维护，活性炭表面积灰深厚，UV光氧灯管90%损坏，灯管表面积尘严重；2. 喷涂车间未全密封，大门敞开门作业，废气管道密封不严，存在漏气现象，活性炭吸附+UV光氧废气处理设备长时间未维护，活性炭表面积灰深厚，UV光氧灯管90%损坏，灯管表面积尘严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-036	2020-01-03	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市北辰区华鲁服装加工厂	天津市北辰区宜兴埠镇八街	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，企业配套的UV光解废气处理设施仅风机运行，但主体设施未运行，设施的启动电源处于关闭状态。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-037	2020-01-11	天津市	北辰区	西堤头镇	华康北道与北杨线交叉口停车场内商砼站	天津市北辰区华康北道与北杨线交叉口	未安装治污设施	现场检查时，发现该商砼站，无任何环保设施，未做防尘处理。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-038	2020-01-10	天津市	北辰区	小淀镇	天津市中维钢结构工程有限公司	天津市北辰区温东中路7号	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.工人在厂房院内露天喷漆，无任何治理设施；2.企业未提供环评手续；3.车间内切割工序无污染防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-039	2020-01-08	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市天海实达金属制品有限公司	天津市北辰区景观路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，企业未提供环评手续，未安装污染防治设施，地面油污严重，废油未进入危废间。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-040	2020-01-07	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津奥富特电梯有限公司	天津市北辰区景观路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，企业未按照环评要求对切割工段安装布袋除尘器。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-041	2020-01-04	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市北辰区露涵木业中心	天津市北辰区长喜商贸街西侧	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，企业正在安装环保设备，有原料，半成品，产品，未办理环评手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-042	2020-01-07	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市志辉华瑞商贸有限公司	天津市北辰区景观路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业喷漆工段正在生产，喷漆车间未密闭到位，生产时喷漆房门未关闭产生的有机废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-043	2020-01-06	天津市	北辰区	小淀镇	天津亘泰纸品包装有限公司	天津市北辰区小淀镇小淀村工业聚集区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产企业建设项目环境影响登记表与实际备案不相符，备案为纸箱开槽和凿钉等，实际有三色水墨彩印机有彩印痕迹，有印刷环节，企业未落实 VOCs 管控整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-044	2020-01-08	天津市	北辰区	/	天津润澍 机械有限公司	天津市北 辰区金山 大道	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接 工段污染防治设施管道脱落，打磨车 间积尘严重、污染防治设施管道脱落， 不能完全收集。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/22
TJ-201918-045	2020-01-08	天津市	北辰区	宜兴埠 镇	天津市天 风机械制 造厂	天津市北 辰区金山 大道	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在 问题：1. 焊接车间和打磨车间未按规 定安装集气罩；2. 2017 监测过后至今 未监测。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-046	2020-01-03	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市宏业机电设备修造厂	天津市北辰区宜兴埠小房道八街轻工电子园一排5号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，车间有工人正在进行打磨作业，打磨作业产生的粉尘无组织排放，该车间配套的脉冲袋式除尘器未运行，运行记录本上自2019年八月份到工作组检查期间内均无运行记录。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-047	2020-01-02	天津市	北辰区	双口镇	天津新钰源幕墙装饰工程有限公司	天津市北辰区双口镇双口二村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.角码锯和冲孔机生产加工时产生的烟气无组织排放；2.机械加工作业时添加的切削液有烟气产生，车间内烟气较大，并有较大煤油味。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-048	2020-01-14	天津市	北辰区	北仓镇	天津市住驰混凝土有限公司院内黑加油站	天津市北辰区S112(津永线)	黑加油站	现场检查时，发现该处院内有一黑加油站。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-049	2020-01-12	天津市	北辰区	青光镇	天津市坤维混凝土有限公司院内黑加油站	天津市北辰区 S111 (津霸线)	黑加油站	现场检查时, 发现该企业院内东南角铁皮房内有一加油点, 无手续。	进一步调查核实, 确属经营性黑加油站的, 依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-050	2020-01-12	天津市	北辰区	双街镇	天津金隅混凝土有限公司院内黑加油站	天津市北辰区双街镇	黑加油站	现场检查时, 发现该企业院内存在一黑加油站。	进一步调查核实, 确属经营性黑加油站的, 依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-051	2020-01-12	天津市	北辰区	小淀镇	天津同联混凝土搅拌有限公司	天津市北辰区 G112(山深线)	黑加油站	现场检查时, 发现该混凝土搅拌站内有一黑加油点。	进一步调查核实, 确属经营性黑加油站的, 依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-052	2020-01-05	天津市	北辰区	宜兴阜镇	北辰区宜兴阜镇万达轮胎厂东侧无名企业	天津市北辰区宜兴阜镇华科道	拒绝检查	现场检查时, 该企业拒绝检查。	进一步调查核实, 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/22
TJ-201918-053	2020-01-04	天津市	北辰区	/	天津市沃丰机电设备有限公司	天津市北辰区	拒绝检查	现场检查时, 该企业正在生产, 环保设施未运行; 监督帮扶人员出示环保部证明函后, 当事人以无法核实人员信息为由, 拒绝检查。	进一步调查核实, 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-054	2020-01-12	天津市	北辰区	双街镇	天津飞龙勤和混凝土制品有限公司院内流动加油罐车	天津市北辰区龙润路	流动加油罐车	现场检查时，发现该企业院内有一流动加油罐车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-055	2020-01-12	天津市	北辰区	天穆镇	天津市天材伟业建筑材料有限公司院内发现两台无名加油车	天津市北辰区天穆镇朝阳路	流动加油罐车	现场检查时，发现天津市天材伟业建筑材料有限公司院内有两台流动加油罐车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-056	2020-01-12	天津市	北辰区	小淀镇	巨力达公司院内流动加油罐车	天津市北辰区小淀镇	流动加油罐车	现场检查时，发现该企业院内有一流动加油罐车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-057	2020-01-12	天津市	北辰区	小淀镇	津品商砼院内流动加油罐车	天津市北辰区小淀镇	流动加油罐车	现场检查时，发现该商砼站内有一流动加油罐车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-058	2020-01-12	天津市	北辰区	北仓镇	北辰区北仓镇鲁鑫汽修门店前流动加油车	天津市北辰区北仓镇 S113(外环北路)	流动加油罐车	现场检查时，发现该处有一辆流动加油罐车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-059	2020-01-11	天津市	北辰区	大张庄镇	大张庄镇流动加油罐车	天津市北辰区大张庄镇S101(津围线)	流动加油罐车	现场检查时,发现该处有两辆流动加油罐车。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-060	2020-01-11	天津市	北辰区	西堤头镇	北辰区西堤头镇停车场内流动加油车	天津市北辰区西堤头镇S308(北杨线)北50米	流动加油罐车	现场检查时,发现该停车场有一辆流动加油罐车。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-061	2020-01-11	天津市	北辰区	大张庄镇	壳牌华北石油集团有限公司津围公路大张庄加油站	天津市北辰区S101(津围线)	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产,无法提供环评手续。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/22
TJ-201918-062	2020-01-10	天津市	北辰区	/	天津昌润机电有限公司	天津市北辰区温东三支路3号	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产,企业激光切割台、焊接台与环评数量不符。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/22
TJ-201918-063	2020-01-09	天津市	北辰区	天穆镇	天津新雅途金属加工有限公司	天津市北辰区天广路56号	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产,发现企业环评批复不符,多一台真空气淬炉。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-064	2020-01-06	天津市	北辰区	/	天津先光 化妆品有 限公司	天津市北 辰区津榆 公路西堤 头(曙光农 场内)	其他涉气环 境问题	现场检查时, 该企业正在生产, 存在 问题: 1. 上料搅拌车间产生的粉尘收 集后, 未安装废气处理烟囱等设施; 2. 原料、成品及危废桶等大面积露天 堆放。	进一步调查核实, 依法整 改。	2020/3/22
TJ-201918-065	2020-01-04	天津市	北辰区	宜兴埠 镇	天津天模 热处理有 限公司	天津市北 辰区宜兴 埠镇	其他涉气环 境问题	现场检查时, 发现该企业氮化炉环评 批 1 台实际使用三台, 井式回火炉批 1 台实际两台, 箱式电阻炉批 1 台实际 四台, 退火生产线未办理环评手续。	进一步调查核实, 依法整 改。	2020/3/22
TJ-201918-066	2020-01-03	天津市	北辰区	宜兴埠 镇	天津市天 虹鑫工贸 有限公司	天津市北 辰区宜兴 埠镇八街	其他涉气环 境问题	现场检查时, 该企业正在生产, 配套 的活性炭吸附+UV 光解废气治理设施 正在运行, 经调查, 该设施的活性炭 安装以后未检查、未更换。	进一步调查核实, 依法整 改。	2020/3/22
TJ-201918-067	2020-01-02	天津市	北辰区	双口镇	天津乐杰 建材有限 公司	天津市北 辰区双口 镇双口二 村)	其他涉气环 境问题	现场检查时, 该企业未生产, 砂石料 仓库东侧有大量砂石露天堆放, 未覆 盖。	进一步调查核实, 依法整 改。	2020/3/22
TJ-201918-068	2020-01-02	天津市	北辰区	双口镇	双口镇双 口一村西 北空院	天津市北 辰区双口 镇双口一 村	其他涉气环 境问题	现场检查时, 发现该院落敞口堆放大 约有 100 个左右 200L 废桶, 桶身标称 为“泰伦特化学”。	进一步调查核实, 依法整 改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-069	2020-01-09	天津市	北辰区	小淀镇	天津同联混凝土搅拌有限公司	天津市北辰区小淀镇 G112(山深线)	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业混凝土搅拌站正在生产，企业未制定“一厂一策”公示牌，厂内大量国三国四车辆正在运输，企业未落实重污染天气应急管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
TJ-201918-070	2020-01-03	天津市	北辰区	宜兴埠镇	天津市天缘电工材料股份有限公司	天津市北辰区景丽路北辰科技园区(宜兴埠)	清单内企业未制定企业重污染天气应急预案(即“一厂一策”实施方案)	现场检查时，该企业正在生产，企业“一厂一策”公示牌不规范，未正确标示各级重污染天气应急管控措施，且企业属于应急管控清单内企业，但企业未编制无应急预案。	责令整改，依法查处，编制企业重污染天气应急预案。	2020/3/22
TJ-201918-071	2020-01-09	天津市	北辰区	小淀镇	天津市欣洲志达混凝土有限公司	天津市北辰区小淀镇	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，厂内国三车辆正在运卸石料，企业未落实应急管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22