附件

天津市津南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-120	2020-01-08	天津市	津南区	辛庄镇	天津天大凯泰化工科技有限公司	天津市津南区辛庄镇鑫港五号路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，污染防治设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-121	2020-01-06	天津市	津南区	/	佰仕家（天津）实业发展有限公司	天津市津南区达港南路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 企业熔胶压合工段，集气罩与生产机器距离远，废气收集效果不好；2. 布袋除尘器接口与收集口分离，没有起到收集粉尘作用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-122	2020-01-06	天津市	津南区	/	天津查里世家工贸有限公司	天津市津南区发港南路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 废气末端治理措施 RCO 未开启；2. 企业建设的 RCO 的未取得环保手续，属于未批先建；3. 喷漆房晾干车间，未开启风机收集废气。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-123	2020-01-13	天津市	津南区	/	天津市百力成包装制品有限公司	天津市津南区达港南路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 玉米淀粉下料口未安装集气罩，具有较大的粉尘问题；2. 印刷工段集气罩距离工段位置远，未能有效收集废气，存在无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-124	2020-01-13	天津市	津南区	/	天津家具五厂有限公司	天津市津南区旺港南路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，粘胶工段未安装集气罩，废气未能有效收集，存在 VOCs 无组织排放现象。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-125	2020-01-07	天津市	津南区	/	天津市海诺德工贸有限公司	天津市津南区北京街 59 号	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：企业新上一台热塑机，在运行，有 VOCs 无组织排放，但并未有安装废气收集措施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-126	2020-01-06	天津市	津南区	小站镇	天津大元精密模具有限公司	天津市津南区小站镇工业区六号路 21 号	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，污染防治设施未安装使用。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-127	2020-01-08	天津市	津南区	辛庄镇	天津兴晟和橡胶制造有限公司	天津市津南区辛庄镇环美路3-2号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，企业露天涂刷热硫化胶粘剂。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-128	2020-01-06	天津市	津南区	/	天津市恒远印刷有限公司	天津市津南区百顺南路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，企业使用油性油墨进行印刷，未安装集气罩，产生的 VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-129	2020-01-02	天津市	津南区	咸水沽镇	天津市惠安花园三期项目	天津市津南区咸水沽镇丰收路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，工地未湿法作业，部分黄土裸露，厂区道路硬化不完全。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-130	2020-01-07	天津市	津南区	/	天津凯驰 幕墙装饰 有限公司	天津市津 南区富康 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，企业的塑钢车间未安装治污设施。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
TJ-201918-131	2020-01-07	天津市	津南区	葛沽镇	天津市金 龙焊接材 料有限公 司	天津市津 南区葛沽 镇昌盛道 园田路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未办理环评手续；2. 粉尘处理设备烟囱不达标；3. 车间未密闭生产。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22