

附件

## 天津市宁河区督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源<br>地址                   | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                 | 整改要求                                | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| TJ-201918-154 | 2020-01-09 | 天津市 | 宁河区 | 芦台镇        | 天津市宁河县坤源汽车修理厂  | 天津市宁河区芦台镇芦汉路路西货场对面          | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未提供环境评价手续；2. 烤漆房废气处理设备未建成，喷漆烤漆工序已开始运行。             | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。                  | 2020/3/22 |
| TJ-201918-155 | 2020-01-08 | 天津市 | 宁河区 | 大北涧沽镇      | 天津市鑫冬星金属制品有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇 112 国道 1124 公里处 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业正在生产，烘烤固化工序配套的 UV 光氧环保设施维护不到位，光氧灯管 80% 以上损坏，灯管表面积尘较多。           | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。                  | 2020/3/22 |
| TJ-201918-156 | 2020-01-10 | 天津市 | 宁河区 | 大北镇        | 天津营伟塑钢制品有限公司   | 天津市宁河区天大北镇立新村村东             | 未安装治污设施   | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 粉碎车间未批先建，没有办理环境评价手续；2. 粉碎车间未密闭，粉碎工序配套的环保治污设施未安装完成。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/22 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源<br>地址           | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                                                 | 整改要求                                                                                               | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TJ-201918-157 | 2020-01-08 | 天津市 | 宁河区 | 大北镇        | 天津市亿顺达金属制品有限公司     | 天津市宁河区大北镇与205国道交口西侧 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业部分工序正在生产，存在问题：1. 现场未能提供环境影响评价相关手续；2. 防腐工序车间建设不规范，未完全密闭，产生的废气无组织排放；3. 喷涂工序半封闭，产生的废气无组织排放；4. 废气处理 UV 光氧设施无维护保养记录。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| TJ-201918-158 | 2020-01-13 | 天津市 | 宁河区 | 大北镇        | 天津市宁河区大北镇沙石料场内黑加油站 | 天津市宁河区大北镇津芦南线       | 黑加油站      | 现场检查时，发现该企业场内存在加油站点，现场有两个一吨油桶，油桶设有加油计量机及油枪。                                                                              | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。                                                                           | 2020/3/22 |
| TJ-201918-159 | 2020-01-12 | 天津市 | 宁河区 | 芦台镇        | 天津市顺鑫精铸有限公司        | 天津市宁河区芦台镇小王御史村北     | 经营性炉灶     | 现场检查时，该企业正在生产，企业有两台燃煤炉灶，正在露天使用中。                                                                                         | 严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。                                                                             | 2020/3/22 |
| TJ-201918-160 | 2020-01-11 | 天津市 | 宁河区 | 北淮淀乡       | 天津市天驹建筑材料有限公司      | 天津市宁河区北淮淀乡北淮淀村南5公里处 | 流动加油罐车    | 现场检查时，该企业正在生产，企业场内有一流动加油罐车。                                                                                              | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。                                                                           | 2020/3/22 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称              | 污染源<br>地址            | 问题类型          | 现场问题情况详述                                           | 整改要求                                                                                               | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TJ-201918-161 | 2020-01-11 | 天津市 | 宁河区 | /          | 芦玉公路与苗枣路交叉口停车场院内流动加油罐车 | 天津市宁河区芦玉公路与苗枣路交叉口西北角 | 流动加油罐车        | 现场检查时，发现该停车场院内有两辆流动加油车，车牌号分别为津JS1532和津JM5316。      | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。                                                                           | 2020/3/22 |
| TJ-201918-162 | 2020-01-11 | 天津市 | 宁河区 | 北淮淀乡       | 天津市天驹建筑材料有限公司          | 天津市宁河区北淮淀乡北淮淀村南5公里处  | 其他涉气环境问题      | 现场检查时，该企业正在生产，企业的脱硫环保设施水泥管道及脱硫塔多处漏气，“跑、冒、滴、漏”现象严重。 | 进一步调查核实，依法整改。                                                                                      | 2020/3/22 |
| TJ-201918-163 | 2020-01-12 | 天津市 | 宁河区 | /          | 金刚石商品混凝土有限公司北侧工地       | 天津市宁河区S102(七里海大道)    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该工地正在施工，工地无扬尘污染防治措施，大面积黄土裸露无覆盖。              | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源<br>地址      | 问题类型            | 现场问题情况详述                                           | 整改要求                                                                                               | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TJ-201918-164 | 2020-01-13 | 天津市 | 宁河区 | 芦台镇        | 大北镇沙石料场          | 天津市宁河区芦台镇津芦南线  | 物料堆场未落实扬尘治理措施   | 现场检查时，该料场大面积沙石料露天堆放，未覆盖。                           | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| TJ-201918-165 | 2020-01-10 | 天津市 | 宁河区 | 大北镇        | 天津营伟塑钢制品有限公司     | 天津市宁河区大北镇立新村村东 | 物料堆场未落实扬尘治理措施   | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 料场大面积露天堆放，覆盖不严；2. 厂区内道路积尘较厚。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/22 |
| TJ-201918-166 | 2020-01-09 | 天津市 | 宁河区 | /          | 至上（天津）汽车销售服务有限公司 | 天津市宁河区三纬路      | 已完成散煤替代区域存在燃煤复燃 | 现场检查时，该企业正在营业，发现有一取暖燃煤炉正在使用。                       | 严格按照要求完成散煤整治任务，存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                                                   | 2020/3/22 |

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源<br>地址             | 问题类型            | 现场问题情况详述                     | 整改要求                             | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| TJ-201918-167 | 2020-01-09 | 天津市 | 宁河区 | 芦台镇        | 天津市宁河区永昌盛汽车修理厂 | 天津市宁河区芦台镇芦台火车站大陈西货场院内 | 已完成散煤替代区域存在燃煤复燃 | 现场检查时，该企业正在营业，发现有一燃煤取暖炉及一堆煤。 | 严格按照要求完成散煤整治任务，存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/22 |