

附件

天津市西青区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-204	2020-01-07	天津市	西青区	/	天津市威达塑料制品有限公司	天津市西青区津泰道9号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，配套治污设施正常开启，但车间内安装的集气罩无吸力。	进一步调查处理，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-205	2020-01-04	天津市	西青区	杨柳青镇	天津盛达新材料有限公司	天津市西青区杨柳青镇津静公路106号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业有两条生产线在生产，但配套的治污设施未开启，治污设施未正常运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-206	2020-01-03	天津市	西青区	/	天津翔盛新材料有限公司	天津市西青区张家窝工业区丰泽道7号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，配套治污设施集气罩吸风效果较差，车间粉尘较大。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-207	2020-01-03	天津市	西青区	/	天津优瑞 纳斯液压 机械有限公司	天津市西 青区科源 道	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间有焊接设备，无移动式烟尘收集器；2. 废机油桶随意堆放，未按要求放入危废间；3. 焊接工段集气罩破损，未能有效收集废气。	进一步调查处理，依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-208	2020-01-03	天津市	西青区	/	天津新达 机械制造有限公司	天津市西 青区兴华 一支路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，焊接工序作业时，厂房敞开，未密闭，环保设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-209	2020-01-03	天津市	西青区	张家窝镇	天津中津 塑胶制品 有限公司	天津市西 青区张家 窝镇张家 窝工业区 丰泽道 18 号	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，配套治污设施集气罩无收集能力。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-210	2020-01-02	天津市	西青区	中北镇	天津魁普 重工机械 有限公司	天津市西 青区中北 镇阜盛道 30 号	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，焊接工序未安装焊接废气收集罩，除尘设施收集不全。	加强监管，依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-211	2020-01-01	天津市	西青区	精武镇	天津市可 得优科技 发展有限 公司	天津市西 青区精武 镇学府工 业区学府 西路 1 号 D11A	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. UV 光氧设施未启用；2. 排气筒未设置采样平台。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-212	2020-01-07	天津市	西青区	大寺镇	天津大桥焊材科技有限公司	天津市西青区大寺镇泽恩路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，生产车间内粉尘较大，车间门窗未密闭，下料口未按环评要求配套安装集气罩。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 加强管理，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-213	2020-01-14	天津市	西青区	/	天津市晟家伦电子有限公司	天津市西青区张家窝工业区丰泽道32号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，配套治污设施光氧管工作指示灯未亮，治污设施不正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 加强管理，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-214	2020-01-05	天津市	西青区	/	天津京洛塑料有限公司	天津市西青区赛达一大道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，吹塑工段由于加热产生 VOCs，但废气收集效果不佳。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-215	2020-01-04	天津市	西青区	/	天津大兴汽车配件有限公司	天津市西青区赛达五支路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆车间味道大，集气罩距离工段位置远，收集效率低，无组织逸散严重；2. 企业有刷桶房，里面进行刷油漆作业，无收集措施，且有引风机往外界直排，VOCs 无组织排放严重。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 进一步调查处理，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-216	2020-01-12	天津市	西青区	/	中国建筑二二工程局有限公司工地	天津市西青区兴华七支路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业工地正在施工，降尘设施雾炮车未开启。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22
TJ-201918-217	2020-01-14	天津市	西青区	张家窝镇	天津市禹杰宏业混凝土有限公司内黑加油站	天津市西青区张家窝镇东琉城村南	黑加油站	现场检查时，在该商砼站内发现无手续的加油站。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-218	2020-01-11	天津市	西青区	/	天津市建筑构建工程有限公司商品砼分公司黑加油站	天津市西青区李七庄街蔡台村中兴路	黑加油站	现场检查时，在该处发现有黑加油站，未办理相关手续，现场有油罐和加油设施。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-219	2020-01-12	天津市	西青区	/	军鹏泵队院内流动加油罐车	天津市西青区海纳道	流动加油罐车	现场检查时，发现军鹏泵队院内有三辆黑流动加油车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-220	2020-01-13	天津市	西青区	/	天津山海关豆制品有限公司	天津市西青区乘运道泰兴路3号	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，无法提供扩建的环评手续。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
TJ-201918-221	2020-01-08	天津市	西青区	王稳庄镇	天津洪源海精密模具有限公司	天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路16号	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间内配套安装的集气罩收集风力小，熔胶车间顶棚开启，未采取密闭措施；2. 环评手续 2017 年 12 月，验收为 2019 年 9 月，2018 年一直在生产，属于未验先投企业。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22