

附件 2

存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	三门峡永昌耐火材料有限责任公司	三门峡	湖滨区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	1. 重污染天气应急响应预案内容不全；2. 在线监测上传数据非折算数据，停产期间数据异常。
2	河南中润热工材料科技有限公司	三门峡	湖滨区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	1. 制版生产线未纳入环评文件，涉嫌未批先建、未验先投； 2. 企业有重污染天气应急响应公示牌，但无应急响应预案； 3. 原料破碎车间未设置粉尘收集措施；4. 集棉车间废气排放口高 12 米，未达到环评要求的 15 米高度；5. 制版车间打磨环节未设置废气排放口。
3	渑池鼎城耐材有限公司	三门峡	渑池县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位正在试生产，存在问题：颗粒物在线监测数据异常，数据显示超标。
4	三门峡锦焯磨具磨料有限公司	三门峡	陕州区	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	在线监测设施伴热管温度仅为 17.5℃，温度较低。
5	三门峡同达磨料有限公司	三门峡	陕州区	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	在线监测设备输出量程过大。
6	河南天通矿业有限公司	三门峡	陕州区	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	在线监测设备量程过大，运维能力不足。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
7	三门峡亿鑫刚玉有限公司	三门峡	陕州区	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	企业未完成 2019 年重污染天气应急响应预案修订，原预案应急措施设计不合理。
8	三门峡义昌刚玉有限公司	三门峡	陕州区	其他非金属矿物制品制造	其他环境问题	1. 企业制定了重污染天气预警应急预案，但存在措施与实际不符，没有涵盖所有减排措施等问题；2. 在线监测设备输出数据量程过大。
9	三门峡市苏玉磨料磨具有限公司	三门峡	陕州区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	现场检查时，存在数据连续上传失败的问题。
10	三门峡予营耐火材料有限公司	三门峡	陕州区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	1. 现场检查时，发现企业有一台用于烘干产品的液化气炉未在环评和验收报告中登记，涉嫌未批先建；2. 产生的废气未经治理设施处理直排大气；3. 该单位未制定空气重污染应急预案。
11	三门峡德顺通耐火材料有限公司	三门峡	陕州区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	1. 该企业煤气发生炉在环评中为直径 2.6 米，实际建设规格为直径 3.2 米，现场检查未发现当地环境部门相关处理文书；2. 在线监测没有联网，标气过期 10 个月；3. 重污染天气应急响应预案内容不当，分级管控措施设计不合理。
12	三门峡韶鑫耐火材料有限公司	三门峡	陕州区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	1. 在线监测量程过大；2. 标气过期三个月。